SANT'ANGELO LODIGIANO

C_I274 - C_I274 - 1 - 2021-05-21 - 0014690

Prot.Generale n: **0014690** **P**

Data: **21/05/2021** Ora: **08.54**

Classific.: **1-10-0**

Città di Sant'Angelo Lodigiano
Ufficio Segreteria

ORDINANZA N. 38 DEL 21.5.2021

Oggetto: Abbattimento alberature poste nel Parco Pubblico di Via R. Morzenti e nell'area verde della Piscina Comunale

IL SINDACO

Vista l'Ordinanza n. 35 del 17.5.2021 con la quale è stata disposta la chiusura del Parco Pubblico di Via Morzenti per la verifica delle condizioni statiche di un'alberatura;

Preso atto dell'allegata perizia in data 20 maggio 2021 – protocollo comunale n. 14686 del 21 maggio 2021 - dell'agronomo dott. Davide CANEPA che conferma la pericolosità di alcune alberature, come da riepilogo e conclusioni;

Considerato che si rende assolutamente necessario ed urgente provvedere al loro abbattimento e alla rimozione dei residui al fine di tutelare la pubblica incolumità;

Ritenuto che ricorrano le condizioni di urgenza e tutela della pubblica incolumità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

ORDINA

l'abbattimento, per quanto esposto in premessa e come da riepilogo e conclusioni riportate nella perizia dell'agronomo dott. Davide CANEPA, di n. 2 esemplari radicati all'interno del Parco Pubblico sito in Via R. Morzenti e di n. 1 esemplare radicato all'interno dell'area verde della Piscina Comunale di Viale Europa n. 6;

DISPONE

La chiusura dei siti sino ad abbattimento avvenuto ed alla rimozione di tutti i residui.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune.

IL SINDACO
Maurizio Ettore Enrico VILLA

Piazza Mons. N. De Martino n. 10 – telefono 0371 2501.1
26866 Sant'Angelo Lodigiano (LO)
comune.santangelolodigiano@pec.regione.lombardia.it
Maria Grazia Maroni

Agro Service s.r.l.

Sede operativa: P.za Bernini, 15/B – 20032 Cormano (Mi)
Sede legale: via F. Filzi , 27 20124 Milano
Tel 02-36532235 E-mail ufficiotecnico@agroservicesrl.it
C.C.I.A.A. Milano n° 1680382 C.F. & P.Iva 03509020966

Cormano, 20 Maggio 2021

Oggetto: sopralluogo speditivo presso alcune località del Comune di Sant'Angelo Lodigiano allo scopo di valutare la necessità di abbattimento di n. 3 esemplari arborei.

PREMESSA

In data 20 Maggio 2021 è stata eseguito un sopralluogo speditivo presso alcune località del Comune di Sant'Angelo Lodigiano in seguito alla segnalazione da parte dell'Amministrazione comunale circa la presenza di alcune piante in condizioni vegetative e fitostatiche precarie.

INQUADRAMENTO e SITO DI RADICAZIONE

I n. 3 esemplari arborei oggetto di indagine risultano radicati in due differenti località all'interno del Comune di Sant'Angelo Lodigiano (LO). In particolare, n. 2 esemplari risultano radicati all'interno del Parco Pubblico sito in via Riccardo Morzenti (Figura n. 2), mentre un esemplare è radicato all'interno della Piscina Comunale di viale Europa n. 6 (Figura n. 3).



Figura n.1 – Inquadramento territoriale del Comune di Sant'Angelo Lodigiano (LO)

SANT'ANGELO LODIGIANO
C_I274 - C_I274 - 1 - 2021-05-21 - 0014686
Prot.Generale n: **0014686** **A**
Data: **21/05/2021** Ora: **08.36**
Classific.: **4-7-0**

Località n.1: Parco Pubblico via Riccardo Morzenti, a Sant'Angelo Lodigiano (LO).

Figura n.2 – Inquadramento degli esemplari indagati presso il Parco di via Morzenti, nel Comune di Sant'Angelo Lodigiano (LO).

Località n. 2: Piscina Comunale di viale Europa n. 6, a Sant'Angelo Lodigiano (LO).



Figura n. 3 – Inquadramento degli esemplari indagati presso la Piscina Comunale di Sant'Angelo Lodigiano (LO).

DESCRIZIONE DEGLI ESEMPLARI

Esemplare n.1: *Pinus wallichiana*

Albero di altezza pari a circa 20 metri, una circonferenza del fusto misurata a petto d'uomo pari a 210 cm e una chioma di diametro pari a 8 metri circa. L'esemplare risulta radicato all'interno di un parchetto giochi, in area ad elevata frequentazione. Nel sito di radicazione si rilevano utenze sotterranee legate all'illuminazione pubblica, esemplari arborei radicati a breve distanza (< 4 metri) ed elevato calpestio. L'apparato radicale si presenta espanso e superficiale, con radici primarie esposte e lievemente lesionate (Figure n. 5 e 6). Il colletto è azzampato e mostra contrafforti radicali pronunciati, fusto sinuoso, arcuato nella porzione prossimale, sciabolato in sede distale. La chioma risulta profondamente sbilanciata e spiombata fuori asse (Figura n. 4). All'interno della chioma, soggetta a pregressi interventi di contenimento, si osserva seccume fisiologico e alcune branche completamente secche e pericolanti a livello distale. In considerazione dei difetti osservati, dell'elevata frequentazione del sito e della presenza di bersagli sensibili nella potenziale area di caduta, si suggerisce l'abbattimento dell'esemplare.



Figura n.4 – Chioma sbilanciata e fusto sinuoso

Figure n. 5 e 6 – Colletto azzampato, contrafforti radicali, radici superficiali ed esposte

Esemplare n.2: *Pinus nigra*

Esemplare di altezza pari a 15 mt circa, con una circonferenza del fusto misurata a petto d'uomo pari a 115 cm e un diametro della chioma di 4 metri.

L'esemplare risulta radicato all'interno di un'area ad elevata frequentazione, a breve distanza da un vialetto pedonale, dal marciapiede e dalla sede stradale.

Al colletto si osservano lesioni da urto sui principali contrafforti (Figura n. 9), il fusto si presenta marcatamente filato (Figura n.7), con lesioni pregresse di lieve entità e una ginocchiatura a 2/3 del fusto (Figura n. 8). La chioma risulta stentata, scarsamente vigorosa, asimmetrica, sbilanciata verso il parcheggio antistante e provvista di abbondante seccume e alcune ramificazioni completamente secco. L'esemplare appare a fine ciclo vegetativo e risulta improbabile un ripristino del vigore vegetativo. In considerazione dei difetti osservati, dell'elevata frequentazione del sito e della presenza di bersagli sensibili nella potenziale area di caduta, si suggerisce pertanto l'abbattimento dell'esemplare.

Figura n.7 – Fusto filato e chioma stentata

Figure n.8 e 9 – A sinistra: ginocchiatura al fusto; A destra: lesione su contrafforte radiale, colletto allargato.

Esemplare n.3: *Cupressus arizonica*

Esemplare di altezza pari a circa 8 metri, una circonferenza del fusto misurata a petto d'uomo pari a 180 cm e una chioma di diametro pari a 5 metri. L'esemplare risulta radicato in prossimità della recinzione perimetrale della Piscina Comunale, a breve distanza dall'edificio interno all'area e dalla sede stradale esterna adibita a parcheggio (Figura n. 10). L'esemplare presenta colletto lievemente allargato, fusto inclinato/sciabolato provvisto di alcune lesioni pregresse parzialmente cicatrizzate. La chioma è rada, caratterizzata da vigoria medio bassa e sbilanciata verso l'esterno dell'area (Figure n. 11 e 12). Internamente alla chioma si rileva peraltro abbondante seccume fisiologico. In considerazione dei difetti osservati, dello scarso valore ornamentale dell'esemplare unitamente alle numerose interferenze che si rilevano all'interno del sito di radicazione, si suggerisce l'abbattimento dell'esemplare.

Figura n.10 – Chioma rada e sbilanciata, interferente con i manufatti circostanti





Figure n.11 e 12 – A sinistra: Lesioni aperte su fusto inclinato; A destra: chioma rada provvista di seccume interno e sbilanciata verso la sede stradale antistante.

RIEPILOGO E CONCLUSIONI

In data 20 Maggio 2021 è stata eseguito un sopralluogo speditivo presso il Comune di Sant'Angelo Lodigiano in seguito alla segnalazione da parte dell'Amministrazione comunale circa la presenza di n.3 piante in condizioni vegetative e fitostatiche precarie. In particolare, n. 2 esemplari risultano radicati all'interno del Parco Pubblico sito in via Riccardo Morzenti, mentre un esemplare è radicato all'interno della Piscina Comunale di viale Europa n. 6. A seguito del sopralluogo eseguito sono stati riscontrati diversi difetti di natura strutturale e vegetativa a carico di tutti e tre gli esemplari indagati. In considerazione dei difetti osservati, dell'elevata frequentazione del sito e della presenza di bersagli sensibili nella potenziale area di caduta, si suggerisce l'abbattimento dell'esemplare.

Nel rimanere a disposizione per eventuali necessità, si porgono Cordiali Saluti

Il tecnico incaricato

Dott. Agr. Davide Canepa

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI - MILANO - Dott. CANEPA DAVIDE N. 538 ALBO